












serie	marca	modelo	data	cód		portaria	descrição
							
00.038.072	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	10/03/2009	145.309.009M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
00.055.717	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	04/06/2009	145.301.004M		033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.055.554	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	26/05/2009	145.301.002M		033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.053.556	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	26/05/2009	145.301.002M		033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.053.557	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	26/05/2009	145.301.002M		033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.055.684	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	04/06/2009	145.301.004M		033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.055.685	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	04/06/2009	145.301.004M		033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.058.125		1318					É OBRIGATORIA A SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE (CRONO-FURTADO).
							
00.058.891	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	30/09/2009	145.309.008M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.063.375	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	05/03/2008	145.301.001M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
65095	VDO do Brasil Ltda	1318.0600.00	fev/05	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
73501	VDO Kienzle	s/modelo		sem		sem	fabricante informa que o número de série foi apagado no seu último dígito e a etiqueta foi violada





00.075.343	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	13/11/2008			033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.106.264	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	15/04/2010			033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.106.415	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	15/04/2010			033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
00.106.459	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	15/04/2010			033/05	KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
							
00.111.247	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	22/04/2010			033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.160.071	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318-06	10/07/2010	145.301.001M		033/05	autenticidade não confirmada pelo fabricante
							
160176	VDO do Brasil Ltda	1308.0600.10	jul/10	145220010F	990.395.090	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.182.376	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante
							
244990	VDO do Brasil Medidores Ltda	1318.0600 00			CEP 07042-020		Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
472035	VDO do Brasil Ltda	1308.0201.00	set/07	145.202001M	990.395.90	155	
							
00.492.421	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06		145.301.001M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.494.068	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	23/09/2008	145.301001M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.494.511	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	23/09/2008	145.301.001M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.512.751	VDO Argo Ltda	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.





							
00.514.132	VDO Argo Ltda	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.543.331	VDO Argo Ltda	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
589323	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.0600.60	05/11/2010	145301002F		155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.611.374	VDO Argo Ltda	sem marca					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.671.704	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
672308	VDO DO BRASIL LTDA	1308 020100		T18010101P	995395091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.694.090	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.710.285	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.714.076	VDO ARGO LTDA						Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.735.01?	VDO Kienzle	sem modelo					Etiqueta declarada pelo fabricante como adulterada (último dígito apagado)
							
736745	Continental		05/11/2012	145309004F		155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.





							
745601	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.06	27/01/2007			033/05	O fabricante constatou duplicidade de número de série reimprimirá outra etiqueta com série 30.745.601
							
750712	SEM MARCA	1318.0200.00	fev/10			150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
751385	SEM MARCA	1318.0200.00	abr/10	T18010101F	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
751539	SEM MARCA	1318.0200.00	abr/10	T18010101F	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
752461	Siemens VDO Automotive	1318.0200.00	out/10	T18010101F	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
774728	VDO do Brasil Ltda	1318.0600.00	jun/04	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.





							
00.864.189	VDO Kienzle	s/modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
8729185	Continental Brasil Ind. Automotiva	1.390.203.290.011.000	19/09/2012	2R0 957 039 A		168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.875.335	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.887.243	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.888.690	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.896.620	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
00.896.669	VDO Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.






						
00.896.683	VDO Kienzle	sem modelo				Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
						
00.927.74?	VDO Kienzle	sem modelo				Etiqueta adulterada (último dígito foi apagado)
						
0.944.406	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.404.001.300.020	14/05/2015		168/06	KIT TAMPA VEDADO PELO INMETRO
						
00.947.883	VDO Kienzle	sem modelo				Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
						
00.984.298	VDO Kienzle	sem modelo				Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
						
1.086.129	Mannesmann Kienzle GmbH D-73052-VS-Villingen	1318.06	jan/93			Autenticidade não confirmada pelo fabricante.






1047130	Kienzle Apparate GMBH						<p>O fabricante informa que esta questão dos tacógrafos TCO 1314 já está definida por eles e aceita pelo INMETRO/RS; entendem que estes tacógrafos não podem ser selados pois não estão homologados no Brasil e não são similares aos tacógrafos LTCO 1308. A única semelhança é física e não há compatibilidade metrológica entre estes modelos.</p> <p>O entendimento da Continental sobre a compatibilidade metrológica baseia-se no conjunto de materiais utilizados na fabricação do instrumento e a quais ensaios o instrumento foi submetido no ano/período de sua fabricação.</p> <p>Tal entendimento não se aplica apenas ao modelo TCO 1314, mas também aos modelos KTCO 1311 (equivalente ao modelo KTCO 1308), KTCO15-2/15-6 (equivalente ao modelo 1308) e MTCO 1324 similaridade entre os componentes que os constituem e os modelos nacionais já homologados.</p> <p>Se estes instrumentos forem submetidos aos ensaios presentes no RTM da Portaria INMETRO 201/04 certamente não serão aprovados. Logo não podemos afirmar que são semelhantes no âmbito da metrologia.</p> <p>Ainda de acordo com esta legislação, é de responsabilidade do fabricante ou importador regularizar metrologicamente (ou homologar) o instrumento. No caso abaixo não cabe responsabilidade da Continental pois não fomos nós que importamos o tacógrafo e/ou veículo.</p> <p>Ainda que sejamos os fabricantes do instrumento, o mesmo destina-se exclusivamente ao mercado europeu, não podendo ser comercializado internamente.</p> <p>Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda. 0800 77 00 107</p>
		modelo 1314-37					
1.101.711	VDO Comercial Ltda	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
1.163.741	Siemens VDO	1308.0600.06	mar/01	T18010101F	990.395.091	155	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
							
1.180.116	VDO do Brasil Ltda	1308.0602.65	out/04	145.220010F	990.395.90	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							

1.180.412	VDO do Brasil Ltda	1308.0603.11	jan/05		990.395.090		Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
								
1.254.623	VDO DO BRASIL LTDA	1308.0600.10	ago/02	145220010F		150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
								
1.414.160	Continental	1308.0200.10	dez/09	145220010F	990.395.090	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
								
1.430.135	Continental	1308.0200.10	mar/12	145220010F	990.395.090	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
								
1.932.944	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.203.290.011.000	08/05/2010			07042-020	168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
								
1.933.229	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.203.290.011.000	08/05/2010				168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
								
1.933.301	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.203.290.011.000	08/05/2010					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
1.933.583	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1390.405101100007N	08/05/2010	07042 - 020		168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
1.933.679	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1390.405101100007N	08/05/2010	07042 - 020		168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
1934002	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.112.004.500.000	08/05/2010			168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
1934084	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.112.004.500.000	08/05/2010			168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							<p> <small> r_462018 Email - maior.assessoria@hotmail.com Fwd: Verdade da Etiqueta 25/04/2018 </small> </p> <p> Major Inmetro <crono.major@gmail.com> <small>seg 04/04/2018 13:48</small> <small>Para: Major In Assessoria <maior.assessoria@hotmail.com></small> </p> <hr/> <p> <small>----- Mensagem encaminhada -----</small> <small>De: "Etiquetas Inmetro" <info@inmetro.com.br></small> <small>Data: 17 de maio de 2018 09:42</small> <small>Assunto: Re: Fwd: Verdade da Etiqueta 25/04/2018</small> <small>Para: <crono.major@gmail.com></small> </p> <p> <small>Bom dia,</small> <small>Informamos que a identificação 2003093 não é uma etiqueta original ou reconhecida por nós como impressa em nossos meios de produção. Encontramos algumas inconsistências nas informações que nos impedem de atestar a sua autenticidade.</small> </p>  <p> <small>Não consideramos esta etiqueta como apta para selagem ou reimpressão.</small> <small>Atenciosamente/Mit den besten Grüessen/Best regards,</small> <small>Departamento de Identificação de Tirografos</small> <small>BU Commercial Veículos & Aftermarket</small> <small>FSR - Frankfurt Service Products</small> <small>Continental Brasil Indústria Automotiva LTDA</small> <small>Info@vdo.com.br</small> <small>Central de Atendimento: 0800 77 00 107</small>  </p> <hr/> <p> <small>De: Major Inmetro <crono.major@gmail.com></small> <small>Para: <maior.assessoria@hotmail.com></small> <small>Data: 04/04/2018 13:48</small> <small>Assunto: Fwd: Verdade da Etiqueta 25/04/2018</small> </p> <hr/> <p> <small>----- Mensagem encaminhada -----</small> <small>De: Major Inmetro <crono.major@gmail.com></small> <small>Data: 25 de abril de 2018 14:31</small> <small>Assunto: Verdade da Etiqueta 25/04/2018</small> </p>
2.003.093	VDO DO BRASIL LTDA	1308.0600.10	jan/11	145220010F	990.395.090	150	<p>Declaração de não autenticidade pelo fabricante em data posterior o fabricante declarou como Etiqueta Autê</p>
							
2.014.201?	Continental	1318.02				033/05	<p> 11/06/2018 Informamos que a identificação 2014201? é uma etiqueta original e foi impressa em nossos meios de produção, porém a mesma encontra-se violada. É visível o dano causado no número de série, visando omitir informações relevantes para a identificação e rastreabilidade do produto. Desta forma esta identificação não enquadra-se nos critérios de reimpressão ou selagem em caso de danos na etiqueta. Não consideramos esta etiqueta como apta para selagem ou reimpressão. </p>
							
2.670.750	VDO Kienzle GmbH – 78052 Villingen-Schwenningen	1318.06.15	jan/98				<p>Autenticidade não confirmada pelo fabricante.</p>




							
3040596	CONTINENTAL	1308.0600.10	jan/11	507042004F	990.395.090	150	<p>Referente a solicitação do posto ACESSÓRIOS PARA AUTOS HIRV DA FICADA LTDA.</p> <p>Informamos que a identificação 3040596 é uma etiqueta original e foi impressa em nossos meios de produção. Esta identificação pertence ao kit tampa para reposição (item descontinuado em 2012) e deve ser aplicado somente em tacógrafos 7D (semanal).</p> <p>Quanto a solicitação posto BRUNO VELOZ MG: Informamos que a identificação 3040596 não é uma etiqueta original ou reconhecida por nós como impressa em nossos meios de produção. Encontramos algumas inconsistências nas informações que nos impedem de atestar a sua autenticidade. Não consideramos esta etiqueta como apta para selagem ou reimpressão.</p>
3.116.169	CONTINENTAL	1308.0600.10	abr/11	167756020F	990.395.090	150	 <p>Autenticidade não confirmada pelo fabricante.</p>
3.198.627		MTCO 1390	18/04/2005				 <p>SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA</p>
3.544.353	Continental	1308.0600.10	jan/11	167756020F	990.395.090	150	 <p>Autenticidade não confirmada pelo fabricante.</p>
3.544.359	Continental	1308.0600.10	jan/11	167756020F	990.395.090	150	 <p>Autenticidade não confirmada pelo fabricante.</p>

							
3544369	Continental	1308.0600.10	jan/11	167756020F	990.395.090	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.424.934	VDO AUTOMOTIVE LTDA	1308.0600.00		145.301004M	990.395.91	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.425.427	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	fev/12	145.301004M	990.395.91	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.425.753	VDO Automotive Ltda	1308.0600.00	jan/10	145301004	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.425.841	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	fev/07	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.426.133	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	fev/07	145301004	990.395.090	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
4.428.142	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	fev/07	135301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.428.146	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145.301.004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.428.169	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145.301.004	990.395.091	150	
							
4.429.179	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
4.429.338	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul				Autenticidade não confirmada pelo fabricante. NÃO ANEXO FOTO DO ENSAIO
							
4.429.461	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.429.464	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.







							
4.429.538	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.429.749	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.429.895	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.430.535	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.430.703	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
4.430.719	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
4.430.667	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante. NÃO ANEXO A FOTO DO ENSAIO

							
4.431.609	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	145301004	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
6.029.809	Kienzle	sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.252.551	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1390.205101100003N	28/09/2009	445004007M	A979 446 03 33	168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
747.523	VDO do Brasil Ltda	1318.0200.00	ago/09	145.302003M	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.757.105	VDO Automotive Ltda	1308.0600.10	02/jul	T1801010F	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							<p>corporation.com] Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 12:43 Para: crono@ipem.pr.gov.br Assunto: Re: Autenticidade</p> <p>Boa tarde.</p> <p>Informamos que os casos que apresentam o "777" e foram dadas como falsas (até onde sabemos) seriam referentes aos 1318 com 7 dígitos.</p> <p>Consideramos como originais situações em que o modelo apresente 777xxx (com 6 dígitos) e for constatado que não houve adulteração ou violação, e seus dados estejam de acordo. Números com 07 dígitos iniciados por 775xxxx, 776xxxx e 777xxxx (para modelos 1308 e 1318) são casos específicos de etiquetas falsas, e diferem da etiqueta apresentada.</p> <p>Qualquer dúvida, estamos a disposição.</p> <p>-----</p> <p>Atenciosamente/Mit den besten Gruessen/Best regards,</p> <p>Departamento de Identificações de Tacógrafos BU Commercial Vehicles & Aftermarket FSP - Field&Service Products Continental Brasil Indústria Automotiva LTDA www.extranetvdo.com.br info@vdo.com.br</p>
							
7.755.502	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	jan/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.757.712	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.758.038	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
7.758.091	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.758.540	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.758.782	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.760.083	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.760.115	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.760.201	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.







							
7.761.845	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.761.907	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.762.283	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.763.122	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.764.202	Continental	1318.0200.00	nov/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							







7.764.698	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
7.765.583	Continental	1318.0200.00	mai/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
7.765.607	Continental	1318.0200.00	mai/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
7.767.624	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
7.768.019	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
7.769.811	VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/07	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	
7.772.377	Continental	1318.0600.60	nov/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.	

							
7.772.416	Continental	1318.0600.60	nov/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.772.419	Continental	1318.0600.60	nov/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
7.775.905	Continental	1318.0200.00	mai/12	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
8.118.886	Continental	1318.0600.10	nov/12	167756020F	990.395.090	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
8.478.921	Siemens VDO Automotive Ltda	1390.405481100018N	13/04/2012	445009003M			Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
8.729.185	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda modelo	1.390.203.290.011.000	19/09/2012	2R0 957 039 A		165/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
8.873.327	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	139.020.510.110.007	16/03/2013	A 634 446 01 33		168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA




8.873.330	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	139.020.510.110.007	16/03/2013	A 634 446 01 33		168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
8.977.806	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	139.020.510.110.007	03/07/2013	A 634 446 01 33		168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
8.977.874	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	139.020.510.110.007	03/07/2013	A 634 446 01 33		168/06	Código A 634 446 01 22 CB1307030201 CNPJ 48.754.139/0001-57 SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA CRONO FURTADO
8.979.000	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	139.020.510.110.007	03/07/2013	A 634 446 01 33		168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
8.979.144	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	139.020.510.110.007	03/07/2013	A 634 446 01 33		168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA Furtado do veículo placa AQQ8565 NÃO ANEXOU A FOTO DA ETIQUETA.
8.979.436	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390.103090011001	03/07/2013	1929768 CB1307030201		168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
9.082.403	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1.390.405.041.300.060	18/10/2013	21828831	CB 1310180208	168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
9.082.612	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1.390.405.041.300.060		21828831	cb1310180201	168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
9.082.742	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	139.040.510.110.007	18/10/2013			168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
9.082.818	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	139.040.510.110.007	18/10/2013			168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA







9.165.340	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390404001300025.	29/01/2014	2127369	CB 1401290105	168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
9.278.400	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390405041300024.	11/07/2014	21888979	CB 147101308	168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA EXISTEM DUAS ETIQUETAS COM O MESMO NÚMERO DE SÉRIE AMBAS NÃO RECONHECIDAS PELO FABRICANTE.
9.323.190	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1.390.405.041.300.020	16/09/2014		cb1409161703	168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
9.335.075	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390115090011022.	07/10/2014	6012.011.087.00.3	CB1410040101	168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
							
9.337.680	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390.202101100007N	13/10/2014	5033475530	CB1503101408	168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
							
9.414.166	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390405041300060.	09/03/2015			168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
9.441.725	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390.213290011001N	29/07/2010	5033475530	44509003M CB	168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
9.442.572	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda.	1390.213290011001N	29/07/2014	5033475530	44509003M	168/06	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
9.520.062	Continental	1390405101100007.	27/08/2016				KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
9.520.114	Continental	1390405101100007.	27/08/2016				KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
9.520.147	Continental	1390405101100007.	27/08/2016				KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO

9.520.225	Continental	1390405101100007.	27/08/2016				KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
9.520.255	Continental	1390405101100007.	27/08/2016				KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
9.520.314	Continental	1390405101100007.	27/08/2016				KIT TAMPA USO VEDADO PELO INMETRO
							
9.680.781	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1324713015470303.	jan/17	21888883	A2C53405150		USO VEDADO NO TERRITÓRIO NACIONAL
							
9.680.790	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1324713015470303.	jan/17	21888883	A2C53405150		USO VEDADO NO TERRITÓRIO NACIONAL
							
9.680.776	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1324713015470303.	jan/17	21888883	A2C53405150		USO VEDADO NO TERRITÓRIO NACIONAL
							
9.677.428	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1324713015470303.	jan/17	21888883	A2C53405150		USO VEDADO NO TERRITÓRIO NACIONAL
							
11.027.144	VDO KIENZLE	Sem modelo					Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
20.015.197	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	22/04/2010	145.302.003M		033/05	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATORIA.





							
2014201?	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	09/03/2012	145.309.008M		033/05	ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE VIOLADO – ÚLTIMO DÍGITO APAGADO
							
20.183.722	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	03/09/2013	145.301.002M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
20.226.141	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	20/08/2015	145.305.004M		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
20.226.704	Continental	1318.06	11/05/2015				SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
20.226.708	Continental	1318.06	11/05/2015				SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
20.226.712	Continental	1318.06	11/05/2015				SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
20.226.721	Continental	1318.06	11/05/2015				SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
							
20.226.881	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	11/08/2015	145.309.006M		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
20.436.622	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	19/07/2017	145.304.002F		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
20.436.638	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	19/07/2017	145.304.002F		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
20.436.755	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	19/07/2017	145.304.002F		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante. Há duas etiquetas com o mesmo número de série, marca e modelo, porém a etiqueta abaixo com data de fabricação 15/05/2018 foi declarada pelo fabricante como etiqueta autêntica.
							
20480072	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	25/02/2016	145.315.010M		071/08	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
							
20486164	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	25/10/2016	145.315.010M		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
20486607	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	1318.06	145.315.010F		071/08	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.

							
20486634	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.06	25/10/2016	145.315.010F		071/08	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA
							
20490520	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1318.02	25/02/2016	145.315.010F		071/08	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
22.246.851	Siemens VDO	1318.06	08/11/2008	145.502.00M		033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
30.749.275	Continental	1318.0200.00	2007		990.395.090	033/05	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
60.141.831	Siemens VDO Automotiva Ltda	1.390.405.041.300.000	18/04/2005				SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA.
							
60.192.392	Continental VDO Automotive Ltda		24/10/2005				SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA – ETIQUETA VOID

60.319.568	Continental Brasil Ind. Automotiva Ltda	1.390.213.290.011.000	30/01/2007			168/06	SOLICITAÇÃO DE AUTENTICIDADE OBRIGATÓRIA – FABRICANTE REIMPRIMIU NOVA ETIQUETA . Etiqueta lateral do instrumento número de série original 60319568 idêntico ao número identificado na placa do instrumento com o auxílio do concept acima	
60.416.550	Siemens VDO Automotive Ltda		24/09/2007	A634.446 00 33		445004002M	ETIQUETA COM NÚMERO DE SÉRIE E CÓDIGOS VIOLADOS – DECLARAÇÃO DO FABRICANTE.	
300.423.819	Siemens VDO Automotive Ltda	1308.0600.00	fev/11	T18010101F		990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
300.423.874	Siemens VDO Automotive Ltda	1308.0600.00	fev/11	T18010101F		990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.

							
300.424.505	Siemens VDO Automotive Ltda	1308.0600.00	fev/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
300.753.040	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/11	T18010101F		150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
300.753.186	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/11	T18010101F		150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
300.755.853	Siemens VDO Automotive Ltda	1318.0200.00	fev/11	T18010101F	990.395.091	150	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
323.457.053							Instrumento de Medição sem marca modelo TCO para diversos modelos (1308/1310/1318 e 1390) data da impressão a escolher ano 2007 ou 2008 e mês à escolher

							
601.715.103	Siemens VDO Automotive Ltda	1390.106.290.011.001.	01/08/2008	445001002M	990.395.148		Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
3.006.029.369	Siemens VDO Automotive Ltda	1390.106.290.011.001.	fev/11	T18010101F	990.395.091	155	Autenticidade não confirmada pelo fabricante.
							
3.006.029.369	Siemens VDO Automotive Ltda	1390.106.290.011.001.	fev/11				ETIQUETA REMOVIDA DE OUTRO CRONOTACÓGRAFO DIÁRIO
							
3.006.029.474	Siemens VDO Automotive Ltda	1390.405.101.100.007N	fev/11	T18010101F	990.395.091		Autenticidade não confirmada pelo fabricante.